

по итогам проведения обследования и паспортизации предоставляемых услуг (МБДОУ «Д/с № 19 «Рябинка»
1 корпус)

N п/п	Краткая характеристика, адрес объекта и предоставляемых на нем услуг	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам на объекте	Дата проведения обследования и реквизиты паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых на объекте услуг для инвалидов *	Мероприятие	Объем расходов (тыс. рублей)	Срок
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отдельно стоящее кирпичное здание 2 этажа, год постройки - 1973г. 658204 Алтайский край г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 65 Образовательная деятельность	Образовательная деятельность		Возможности предоставления необходимых услуг нет.	1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам, позволяющим им осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным программам 2. Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи 3. Доработка сайта на соответствие ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению	84 000	2016-2020
...						20 000	По мере необходимости
Итого **						3 000	Июнь 201
						107 000	

